



CONDITIONS DE STOCKAGE ET MANUTENTION

Nos cartons sont des produits naturels qui peuvent réagir aux conditions climatiques. Pour garantir des performances optimales et préserver les propriétés de nos produits, veuillez respecter les recommandations suivantes en matière de stockage et de manutention :




- L'aire de stockage doit être propre, sèche et bien ventilée



- Maintenir une température ambiante 18 - 22°C (64 - 72 °F)
- Assurer un taux d'humidité relative de 50 à 55 %



- Laisser le produit dans son emballage d'origine pendant 48 heures dans la zone de production avant utilisation




- Le stockage dans l'emballage d'origine est recommandé
- Eviter l'exposition à la lumière directe du soleil
- Pas de variations importantes de température ou d'humidité
- Stocker les produits à plat en position horizontale



- Utiliser le matériau dans un délai d'un an à compter de la date de production



- Porter des gants de coton blanc ou avoir les mains propres et sèches afin d'éviter les empreintes digitales et minimiser le transfert d'huiles, de saletés et d'humidité



- Pour une suspension optimale, il est important de veiller à ce que l'installation ne génère jamais de traction vers l'intérieur



- Les déchets de production et les produits finis imprimés sont recyclables à 100 % en tant que déchets papier